



ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Заводские и отвержденные ремонтные покрытия должны быть очищены, заматированы и обезжирены. Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалить опил липкой салфеткой



Смешивание лака

Приготовить прозрачный лак согласно инструкции по его применению



Нанесение лака

Нанести прозрачный лак на ремонтируемый участок и зону перехода согласно инструкции



Нанесение растворителя для перехода

Сразу после нанесения прозрачного лака нанести из окрасочного пистолета Растворитель для перехода тонким слоем, с расстояния 15-20 см на зону перехода



Наносить Растворитель для перехода при температуре не ниже +10°C



Дюза

1.1-1.3 мм, 2.0-2.5 бар



Сушка

Согласно инструкции по применению прозрачного лака



Дальнейшая обработка

Полировать после полного высыхания и охлаждения до комнатной температуры



Внимание

Избегайте при нанесении перелива растворителя

Растворитель для перехода по лаку Blend-in Thinner

Специальный растворитель для устранения оптической разницы на границе старого лакового покрытия и ремонтного финишного покрытия, при нанесении методом «плавного перехода».

Прост в применении, не требует приготовления. Хорошо смачивает лакокрасочное покрытие. Делает переход оптически незаметным.

Поверхности, пригодные для нанесения:
ремонтные и заводские лакокрасочные покрытия.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

а р т и ку л	BR 2220-500
ц в е т	прозрачный
ф а с о в к а	банка 0,5 л
м а с с а б р у т т о	0,56 кг
к о л - в о в у п а к о в к е	6